

**Liste der güteüberwachten Lieferwerke
von Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne
Bindemittel gemäss TL SoB-StB im Straßenbau
für den Regierungsbezirk Tübingen**



2 0 1 9

Stand:
30. Januar 2019

Regierungspräsidium Tübingen
Abteilung 4 - Straßenwesen und Verkehr -
Referat 42
Konrad-Adenauer-Straße 20
72072 Tübingen

Tel.: 07071 / 757-3638
Fax: 07071 / 757-3190
E-Mail: Stefanie.Kemmler@rpt.bwl.de

Legende

Zur Liste der güteüberwachten Werke im Regierungsbezirk Tübingen

Abkürzungen für Erzeugnisse (Spalte 5)

KG	Kornabgestuftes Schotter - Splitt - Sand - Gemisch
KS	Kies-Sand-Gemisch
RC	Kornabgestuftes Gemisch, gebrochen, überwiegend aus Recyclingmaterial
AG	Asphaltgranulat
KG - AG	Kornabgestuftes Gemisch, gebrochen \leq 30 M.-% Asphaltgranulat
KG - FB	Kornabgestuftes Gemisch, gebrochen \leq 30 M.-% Fahrbahndeckenbeton
KG - RC	Kornabgestuftes Gemisch, gebrochen \leq 30 M.-% Recyclingmaterial

Abkürzung für Verwendungsbereich (Spalte 6)

KTS	Kiestragschicht	Tragschicht ohne Bindemittel, die aus einem korngestuftem Baustoffgemisch aus ungebrochenen Gesteinskörnungen, gegebenenfalls unter Zusatz von gebrochenen Gesteinskörnungen, besteht. Gemäß TL-SoB-StB 04 Fassung 07 und ETV-StB BW Stand 2016
STS	Schottertragschicht	Tragschicht ohne Bindemittel, die aus einem korngestuftem Baustoffgemisch aus überwiegend gebrochenen Gesteinskörnungen besteht. Gemäß TL-SoB-StB 04 Fassung 07 und ETV-StB BW Stand 2016
FSS	Frostschutzschicht	Tragschicht ohne Bindemittel, die Frostschäden im (Straßen-) Oberbau vermeiden soll und aus frostunempfindlichen Baustoffgemischen und / oder Böden besteht. Gemäß TL-SoB-StB 04 Fassung 07 und ETV-StB BW Stand 2016

Abkürzung für Bemerkungen (Spalte 7)

n.W.	nicht in Wassergewinnungsgebieten der Schutzzone I und II. Es sind besondere gebietsbezogene Einschränkungen (z.B. durch Wasserschutzgebietsverordnungen) sowie bei Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen bzw. Ausbauasphalt die RuVA (z.B. Abschnitt 4.3) zu beachten.	
Z 1.1	Einbaukonfiguration	gemäß "Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial" des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg vom 13.04.2004, AZ.: 25-8982.31/37, ergänzt durch die "Handlungshilfe für die Verwertung von Gleisschotter in Baden-Württemberg" vom 18.03.2008, Az.: 25-8982.31/54
Z 1.2		
Z 2		

**Bundesweit anerkannte Prüfstellen zur Fremdüberwachung gemäß Überwachungsvertrag
(Spalte 4) nach RAP Stra 15 in Baden-Württemberg mit Zulassung I2 (Stand 08.01.2019)**

- 1 Aalener Baustoffprüfinstitut GmbH (ABPI)
Abt-Johannes-Straße 28, 73 434 Aalen - Fachsenfeld

- 2 Baustoffprüfgesellschaft mbH, Prüfstelle Ostfildern
Gerhard-Koch-Straße 2, 73 760 Ostfildern

- 3 Baustoffprüfgesellschaft mbH, Prüfstelle Konstanz
Gottlieb-Daimler-Straße 1, 78 467 Konstanz

- 4 Institut für Materialprüfung, Dr. Schellenberg Rottweil GmbH
Rottweiler Straße 13, 78 628 Rottweil

- 5 Hochschule Biberach, Prüfstelle für Geotechnik
Karlstraße 7, 88 400 Biberach a. d. Riß

- 6 Institut Dr. Haag GmbH
Friedenstraße 17, 70 806 Kornwestheim

- 7 Öffentliche Baustoffprüfstelle der Hochschule Karlsruhe, Technik und Wirtschaft
Alte Karlsruher Straße 40, 76 227 Karlsruhe

- 8 Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik IBE GmbH
Bössingerstraße 23, 74 243 Langenbrettach

- 9 Karlsruher Institut für Technologie KIT, Institut für Straßen- und Eisenbahnwesen
Otto-Ammann-Platz 1, 76 131 Karlsruhe

1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk Gesteinsart	ÜV	Güteüberwachte Erzeugnisse	Verwendungsbereich	Bemerkungen
1	a + b Asphalt- und Betonmischwerk 88456 Ingoldingen	Ingoldingen Moräne	4	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	z.Zt. keine Produktion
2	Asphalt Malibu GmbH & Co. KG 72555 Metzingen	Metzingen Recycling- Material	6	RC 0/45	FSS, STS	Z 1.1 n.W.
3	Baresel GmbH & Co. KG Kies- und Steinwerk 71139 Ehningen	Laiz Moräne	3	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
4	BBO Bodenseekreis GmbH & Co.KG 78256 Steißlingen	Immenstaad Recycling- material	4	RC 0/45	FSS, KTS	Z 1.1 n.W.
5	Martin Baur GmbH Kieswerke	Andelfingen Moräne	4	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
6	88521 Ertingen - Binzwangen	Betzenweiler Moräne	1	KS 0/16 KS 0/32 KS 0/45	FSS FSS, KTS FSS, KTS	
7		Burgau Moräne	4	KS 0/45	FSS, KTS	
8		Ettisweiler Moräne	4	KS 0/32 KS 0/45 KS - AG 0/45	FSS, KTS FSS, KTS FSS, KTS	Z 1.1 n.W.* *z.Zt. keine Produktion
9		Jungnau Weißjura	4	KG 0/32 KG 0/45	FSS, STS FSS, STS	
10		Anton Beller Kies- und Sandwerk 88518 Herberlingen	Marbach Moräne	4	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS
11	Betonwerk Pfullendorf Transportbetonwerke 88360 Pfullendorf	Bitzenbrand Moräne	4	KS 0/45	FSS, KTS	
12	Josef Biechele Bauunternehmung 88477 Schwendi	Dietenbronn Moräne	4	KS 0/45	FSS, KTS	

1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk Gesteinsart	ÜV	Güteüberwachte Erzeugnisse	Verwendungs- bereich	Bemerkungen
13	Kieswerk Brielmaier GmbH & Co. KG 88069 Tettngang	Tettninger Wald Moräne	4	KS 0/45	FSS, KTS	
14	Dünel Kieswerke GmbH & Co.KG 88433 Schemmerhofen	Schemmerhofen Moräne	2	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
15	Eckle GmbH Bauunternehmen 89129 Langenau	Albeck Weißjura	4	KG 0/45 KG 0/45 KG - RC 0/45	FSS, STS FSS, STS FSS, STS	mit Natursand Z 1.1 n.W. *
16	Frommknecht GmbH Kieswerk 88299 Leutkirch	Karsee Moräne	4	KS 0/45	FSS, KTS	Einstellung der Fremd- überwachung in 12/2018. Wiederaufnahme der Güteüberwachung unbekannt.
17		Tautenhofen Moräne	4	KS 0/45	FSS, KTS	
18	Karl Häußler Kieswerk 89079 Ulm-Donaustetten	Stetten Moräne	1	KS 0/45	FSS, KTS	
19	Josef Hebel GmbH & Co. Bauunternehmung 87700 Memmingen	Leutkirch - Haid Moräne	4	KS 0/45	FSS, KTS	
20	Gebr. Herrmann Schotter- und Splittwerk 72820 Sonnenbühl	Genkingen Weißjura	6	KG 0/45 KG - RC 0/45	FSS, STS FSS	Z 1.1 n.W.
21	Gebr. Heinz Schotterwerke GmbH & Co. KG	Bietenhausen Muschelkalk	4	KG 0/32 KG 0/45 KG 0/56	FSS, STS FSS, STS FSS, STS	mit Natursand mit Natursand mit Natursand* *z.Zt. keine Produktion
22	72820 Sonnenbühl	Frommenhausen Muschelkalk	4	KG 0/32 KG 0/45 KG 0/45 KG 0/56	FSS, STS FSS, STS FSS, STS FSS, STS	mit Natursand z.Zt. keine Produktion

1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk Gesteinsart	ÜV	Güteüberwachte Erzeugnisse	Verwendungs- bereich	Bemerkungen
23	Gebr. Heinz Schotterwerke GmbH & Co. KG 72820 Sonnenbühl	Willmandingen Weißjura	4	KG 0/32 KG 0/45 KG 0/56	FSS, STS FSS, STS FSS, STS	mit Natursand mit Natursand mit Natursand* *z.Zt. keine Produktion
24	KSV Kies- u. Sandvertrieb Biberach GmbH & Co.KG 88400 Biberach	Rißegg Moräne	2	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
25	Kiesgesellschaft Karsee GmbH & Co. 88090 Immenstaad	Wangen - Karsee Moräne	4	KS 0/45 RC 0/45	FSS, KTS FSS/STS	Z 1.1 n.W.
26	SWK Schotterwerk Kirchen GmbH & Co. KG 89597 Munderkingen	Kirchen Weißjura	6	KG 0/45 KG 0/56	FSS, STS FSS, STS	
27	Koch GmbH & Co. KG Kieswerk und Transporte 72555 Metzingen	Hochstetten Moräne	4	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
28	Schotterwerk Leibfritz GmbH & Co. KG 72805 Lichtenstein	Unterhausen Weißjura	6	KG 0/45	FSS, STS	
29	Gebr. Maier GmbH Kies- und Sandwerke 88433 Schemmerhofen	Aßmannshardt Moräne	1	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
30	Roland Maucher Kieswerk 88480 Achstetten-Stetten	Datthausen Moräne	1	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
31		Stetten Moräne	1	KS 0/45	FSS, KTS	
32	Ernst Marschall GmbH & Co.KG 88079 Kressbronn	Bad Wurzach - Eintürnen Moräne	4	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	

1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk Gesteinsart	ÜV	Güteüberwachte Erzeugnisse	Verwendungsbereich	Bemerkungen
33	Meichle & Mohr GmbH Kies-Sand-Transportbeton 88090 Immenstaad	Tettwang Moräne	2	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
34	Moränekies Baustetten GmbH & Co. KG 88471 Laupheim	Baustetten Moräne	5	KS 0/45	FSS	
35	Kies- und Schotterwerk Müller GmbH & Co. KG 88356 Ostrach	Ostrach Moräne	3	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
36		Pfullendorf Moräne	3	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
37		Rosna Moräne	3	KS 0/45	FSS, KTS	
38	Ott GmbH & Co. KG 72818 Trochtelfingen - Wilsingen	Wilsingen Weißjura	6	KG 0/32 KG 0/45 KG 0/56	FSS, STS FSS, STS FSS, STS	
39	Ott-Teer-Recycling GmbH Spitzäcker 1 72818 Trochtelfingen - Wilsingen	Wilsingen	1	RC 0/45	FSS, STS	Z 1.1 n.W.
40	Josef Rack GmbH Kies- und Betonwerk Herbertinger Str. 17 88248 Saulgau	Saulgau	2	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
41	Kieswerk Ravensburg GMBH & Co. KG Knollengraben 10 88212 Ravensburg	Am Knollengraben Moräne	4	KS 0/45	FSS, KTS	
42	RTBR Reutlinger Tübinger Baustoff Recycling GmbH 72555 Metzingen	Reutlingen Schinderteich Recycling - Material	4	RC 0/45	FSS, STS	Z 1.1 n.W.

1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk Gesteinsart	ÜV	Güteüberwachte Erzeugnisse	Verwendungsbereich	Bemerkungen
43	Georg Reisch GmbH+Co.KG Schwarzwachstr. 21 88348 Bad Saulgau	Saulgau Moräne	4	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
44	Anton Rieger Kieswerk 88422 Bad Buchau	Reichenbach Moräne	3	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
45	Röhm Kies GmbH & Co. KG Schäferhauser Str. 16 73240 Wendlingen	Äpfingen Moräne	2	KS 0/45	FSS, KTS	
46	Rösch Söhne GmbH & Co. KG	Merklingen Weißjura	6	KG 0/45	FSS, STS	
47	89150 Laichingen - Feldstetten	Zainingen Weißjura	6	KG 0/45	FSS, STS	
48	Sand- und Kieswerk Rottenburg Matth. Bischoff GmbH & Co. KG 89343 Jettingen- Scheppach	Rottenburg Neckar- material	2	KS 0/32	FSS	
49	Engelbert Schneider GmbH & Co. KG 72410 Haigerloch-Gruol	Haigerloch - Weildorf Muschelkalk	4	KG 0/45 KG 0/45	FSS, STS FSS, STS	mit Natursand* *z.Zt. keine Produktion
50	SCHWENK Schotter Blaustein GmbH & Co. KG Im Blautal 4 89134 Blaustein	Herrlingen - Im Blautal Weißjura	4	KG 0/45	FSS, STS	
51	Steinwerk Westerstetten GmbH & Co. KG 89198 Westerstetten	Westerstetten Weißjura	6	KG 0/45 KG 0/45	FSS STS	mobile Aufbereitung mobile Aufbereitung

1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk Gesteinsart	ÜV	Güteüberwachte Erzeugnisse	Verwendungsbereich	Bemerkungen
52	Heinrich Teufel KG Steinwerke 72479 Straßberg	Straßberg Werk II Weißjura	4	KG 0/45 KG - AG 0/45	FSS, STS FSS, STS	z.Zt. keine Produktion
53	Lothar Thiedmann Kiesgrubenbetrieb Auf der Heid 88299 Leutkirch	Mennisweiler	3	KS 0/45	FSS	
54	UBR Ulmer Baustoff- recycling GmbH&Co. KG 89079 Ulm	Ulm Recycling- Material	6	RC 0/45	FSS, STS	Z 1.1 n.W.
55	Valet & Ott GmbH & Co. Beton-, Kies- und Splittwerke	Göggingen Moräne	4	KS 0/32 KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS FSS, KTS	mit gebr. Anteilen
56	88512 Mengen - Rulfingen	Otterswang Moräne	4	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	z.Zt. keine Produktion z.Zt. keine Produktion
57	Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG 88348 Bad Saulgau - Bolstern	Bolstern Moräne	3	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	z.Zt. keine Produktion z.Zt. keine Produktion
58		Hüttenreute Moräne	3	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	z.Zt. keine Produktion
59	Wiedenmann Kieswerk GmbH & Co. KG	Mennisweiler Moräne	3	KS 0/32 KS 0/45	FSS, KTS FSS, KTS	
60	88317 Aichstetten	Leutkirch- Haid Moräne	3	KS 0/32 KS 0/45	FSS FSS	
61	Max Wild GmbH Kieswerk 88450 Berkheim - Illerbachen	Eichenberg Recycling- Material	4	RC 0/45	FSS, STS	Z 1.1 n.W.
62		Dornstadt Recycling- Material	4	RC 0/45	FSS, STS	Z 1.1 n.W.

1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk Gesteinsart	ÜV	Güteüberwachte Erzeugnisse	Verwendungsbereich	Bemerkungen
63	Max Wild GmbH Kieswerk 88450 Berkheim - Illerbachen	Illerkirchberg Recycling- Material	4	RC 0/45	FSS, STS	Z 1.1 n.W.
64		Münsingen Recycling- Material	4	RC 0/45	FSS, STS	Z 1.1 n.W.
65		Rückbau Hindenburg- Kaserne Ulm Recycling- Material	4	RC 0/45	FSS, STS	Z 1.1 n.W.
66	Zwisler GmbH & Co.KG Umwelttechnik - Erdbau 88069 Tett nang	Tett nang Moräne	2	KS 0/32 KS 0/45	FSS FSS	